

# کار کل سوئچ انسٹالیشن مینوئل

## 1. پروڈکٹ کا تعارف اور پیکج کی تفصیل


یہ ڈوئل ریلے کار کل سوئچ سسٹم آپ کی گاڑی کو چوری اور غیر متعلقہ استعمال سے محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس پیکج میں درج ذیل پرزے شامل ہیں:

- 1 عدد: (آن بورڈ ریلے اور لرننگ بٹن کے ساتھ 12 DC وولٹ) ریسیور ماڈیول RF
- 2 عدد: ریموٹ کنٹرولرز RF
- 2 عدد: ایکسٹرنل 40/30 آٹوموٹو ریلویز (JD1914)
- 2 عدد: ریلے وائرنگ ساکٹ کنیکٹرز

## 2. آٹوموٹو ریلے (JD1914) پن آؤٹس، ڈایاگرام اور تفصیل

آٹوموٹو ریلے (JD1914 - 12V 40A) کے پن آؤٹس کا بصری ڈایاگرام اور ان کے کام کی تفصیل درج ذیل ہے:

### ریلے کا پن آؤٹ ڈایاگرام JD1914 12V 40A



(نوٹ: نیچے کی طرف سے دیکھنے پر ریلے کی پنوں کی ترتیب)

### پن آؤٹس کی تفصیلی جدول:

| پن نمبر | نام / فنکشن                              | تفصیل                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pin 85  | کوئل گراؤنڈ (Coil Ground)                | ریلے کے اندرونی الیکٹرومیگنیٹک کوئل کا سرا، جسے گاڑی کے باڈی گراؤنڈ سے جوڑا جاتا ہے۔ (Earth/GND)         |
| Pin 86  | 12 وولٹ کنٹرول سگنل (12V Control Signal) | کوئل کا دوسرا سرا، جو RF ریسیور ماڈیول کے آؤٹ پٹ (NO ٹرمینل) سے آنے والے 12 وولٹ کنٹرول سگنل سے جڑتا ہے۔ |

|                                                                                                 |                              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| مین پاور یا کٹی ہوئی تار کا پہلا حصہ جہاں سے کرنٹ ان پٹ یا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔                      | کامن پاور (Common)           | Pin 30  |
| ریلے ایکٹیو (On) ہونے پر Pin 30 کے ساتھ جڑ جاتی ہے (اسٹارٹر ریلے کے لیے استعمال ہوتی ہے)۔       | نارمل اوپن (Normally Open)   | Pin 87  |
| جب ریلے غیر فعال (Off) ہو تب Pin 30 کے ساتھ جڑی رہتی ہے (فیول پمپ ریلے کے لیے استعمال ہوتی ہے)۔ | نارمل کلوز (Normally Closed) | Pin 87a |

### 3. وائرنگ گائیڈ اور کنکشن تفصیلات

#### مرحلہ الف: RF ریسیور کنکشن

ریسیور بورڈ کے سکرو ٹرمینلز پر درج ذیل کنکشنز کریں:

- **VCC:** گاڑی کی 12 وولٹ بیٹری یا انجینیشن کی تار سے جوڑیں۔
- **GND:** گاڑی کی باڈی کے ساتھ باڈی گراؤنڈ (Earth) کریں۔
- **COM (Common):** اس پر 12 وولٹ پازیٹو (+) سیلائی دیں۔
- **NO (Normally Open):** اس آؤٹ پٹ کو ریلے کی کوائل پن (Pin 86) کے ساتھ جوڑیں۔

#### مرحلہ ب: ایکسٹرنل ریلیز کی وائرنگ

##### 1. اسٹارٹر ریلے (Starter Relay - NO Logic):

- **Pin 85:** گاڑی کے باڈی گراؤنڈ (GND) کے ساتھ جوڑیں۔
- **Pin 86:** ریسیور بورڈ کے NO ٹرمینل سے آنے والے 12 وولٹ کنٹرول سگنل کے ساتھ جوڑیں۔
- **Pin 30 & Pin 87:** گاڑی کی سلف (Starter Solenoid) کی موٹی تار کو درمیان سے کٹ کریں۔ کٹ کی ہوئی تار کا ایک سرا Pin 30 اور دوسرا سرا Pin 87 پر لگائیں (Pin 87a خالی رہے گی)۔ یہ ریلے (NO) Normally Open (NO) لاجک پر کام کرتی ہے۔

##### 2. فیول پمپ ریلے (Fuel Pump Relay - NC Logic):

- **Pin 85:** گاڑی کے باڈی گراؤنڈ (GND) کے ساتھ جوڑیں۔
- **Pin 86:** ریسیور بورڈ کے NO ٹرمینل سے آنے والے 12 وولٹ کنٹرول سگنل کے ساتھ جوڑیں۔
- **Pin 30 & Pin 87a:** فیول پمپ کی 12 وولٹ پازیٹو وائر کو کٹ کریں۔ کٹ کی ہوئی تار کا ایک سرا Pin 30 اور دوسرا سرا Pin 87a پر جوڑیں (Pin 87 خالی رہے گی)۔ یہ ریلے (NC) Normally Closed (NC) لاجک پر کام کرتی ہے۔

#### 4. فنکشنل ٹیسٹنگ اور ورکنگ لاجک

- **ان لاک / ڈس آرم (Unlock / Disarm):** ریموٹ کا ان لاک بٹن دبائے پر سرکٹ کنیکٹ ہو جائے گا اور گاڑی نارمل سلف لے کر اسٹارٹ ہو جائے گی۔
- **لاک / آرم (Lock / Arm):** ریموٹ کا لاک بٹن دبائے پر سلف کا کنکشن کٹ جائے گا، جس سے بغیر ریموٹ کے سلف آپریٹ نہیں ہوگا۔
- **سیفٹی فیچر (NC Logic for Fuel Pump):** فیول پمپ کی ریلے کو NC (Normally Closed) پر رکھا گیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر الیکٹریکل سسٹم میں کوئی خرابی ہو جائے یا 12 وولٹ سپلائی نہ ملے، تب بھی فیول پمپ کا سرکٹ بحال رہے گا کیونکہ یہ پہلے سے نارمل کلوز (NC) پر کام کرتی ہے، لہذا چلتی ہوئی گاڑی بند نہیں ہوگی۔

#### 5. انسٹالیشن کی اہم احتیاطیں

1. **فزیکل ماؤنٹنگ:** بڑی ریلیز کو ان کی پلاسٹک ماؤنٹنگ ٹیب کے ذریعے ڈیش بورڈ یا فیوز بکس کے قریب کی مدد سے مضبوطی سے کس دیں۔ Zip Tie یا Self-tapping Screw
2. **جوائنٹ انسولیشن:** تمام تاروں کے جوڑوں پر معیاری ہیٹ شرنک ٹیوب (Heat Shrink Tube) یا الیکٹریکل انسولیشن ٹیپ کا استعمال کریں۔
3. **فیوز کا استعمال:** (In-line) کا ان لائن فیوز Ampere پاور ان پٹ پر 3 V ریسیور ماڈیول کی مین RF 12 لازمی لگائیں تاکہ شارٹ سرکٹ کی صورت میں بورڈ محفوظ رہے۔ (Fuse)